



1. **Fichier Export to DXF ou STL**

2. **No objects selected. Export entire model?**

3. **Export unit: Millimeters**

4. **Choisir Polylines**

5. **Enregistrer le fichier en .DXF**

6. **Exportation réussie**

34 faces exported 0 lines exported
96 objects ignored